

# コムスのリコールについて

届出番号5762  
リコール開始日 1月14日

平成24年から令和3年に生産したコムスの一部車両につきまして、令和8年1月14日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しました。

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、弊社からダイレクトメールでご案内させていただきますので、お早目に点検・修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

## リコールの概要

### 1. 不具合の状況

パーキングブレーキケーブルにおいて、設計検討が不十分なため、パーキングブレーキ操作時にケーブルのカシメ部付近に応力が発生することがあります。そのため、パーキングブレーキを繰り返し操作するとケーブルが破断し、最悪の場合、パーキングブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがあります。

### 2. 改善の内容

全車両、パーキングブレーキケーブルを対策品と交換し、スペーサを追加します。

### 3. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
トヨタ オート ボーテ	ZAD-TAK30	コムス	TAK30-000101～TAK30-008851 平成24年7月4日～令和3年8月2日	8,536台
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年7月4日～令和3年8月2日	(計8,536台)

注意：

- (1) 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、  
詳細については、お買い上げいただきました販売店にお問い合わせください。  
(2) 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。

## お客様へのお願い

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、弊社からダイレクトメールにてご案内させていただきますので、お早目に点検・修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。

なお、誠に勝手ではございますが、準備ができ次第、ご案内させていただいておりますので、連絡が遅くなる場合もありますことをご了承ください。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますことを、心からお詫び申し上げます。

### 【お問い合わせ先】


トヨタ車体株式会社 品質保証部 品質情報室

フリーダイヤル：0120-100-804

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00

(土日、弊社所定の休日を除く)

## 改善箇所説明図



パーキングブレーキケーブルにおいて、設計検討が不十分なため、パーキングブレーキ操作時にケーブルのカシメ部付近に応力が発生することがある。そのため、パーキングブレーキを繰り返し操作するとケーブルが破断し、最悪の場合、パーキングブレーキが効かなくなり、車両が動き出します。

### 改善内容

全車両、パーキングブレーキケーブルを対策品と交換し、スペーサを追加します。

### 識別

改善実施済車には、運転者席シートベルトアンカ付近にNo.5762のステッカーを貼付します。